

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «Кваркенский ЦВР»
Г.Л. Алтаева
"13" октября 2025 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере общего образования,
среднего профессионального образования и соответствующего
дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, в сфере
организации отдыха и оздоровления детей
(далее – услуги)

с. Кваркено, 2025 г.

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга (услуги): 462860, Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Строителей, д.8.

Наименование предоставляемых услуг: образовательные услуги, услуги в сфере организации отдыха детей и их оздоровления».

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей.
- часть здания 1 этажа, 362,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 1 403 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Кваркенский Центр внешкольной работы" (МАУДО «Кваркенский ЦВР»)

Адрес места нахождения организации: 462860, Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Строителей, д.8.

Основание для пользования объектом: оперативное управление.

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Районный отдел образования местной администрации Кваркенского района

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование, организация отдыха детей и их оздоровления;

Плановая мощность: посещаемость - 90 чел., пропускная – 75 чел.

Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, услуга в сфере организации отдыха детей и их оздоровления».

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – нет;
- инвалиды-колясочники - нет;
- инвалиды по зрению - нет;
- инвалиды по слуху – нет;
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – нет;
- с нарушениями речи – нет;

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей инвалидов:

- инклюзивное образование – да;
- на дому 0 чел.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков и обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет необходимости
4.	поручни	нет
5.	пандусы	да
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет необходимости
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фойе	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6.	предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (при необходимости)	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором	да

	предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, наличие площадки для выгула собаки-проводника (при необходимости)	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	до 2030 года
2	Установка знаков, указателей об объекте	до 2030 года
3	Установка поручней (наружных и внутренних)	до 2029 года
4	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля	до 2027 года
5	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения,	до 2030 года

- 5.1. Период проведения работ: до 2030 года;
- 5.2. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения;
- 5.3. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МАУДО «Кваркенский ЦВР»;

VI. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 03.10.2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МАУДО «Кваркенский ЦВР» № 44 от 22.09.2025 года «О создании комиссии по организации обследования, паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» (акт прилагается).

МАУДО «Кваркенский ЦВР» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
в сфере общего образования, организации отдыха и оздоровления детей,
а также оказания им при этом необходимой помощи

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ 1

с. Кваркено

«03» октября 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кваркенский Центр внешкольной работы», МАУДО «Кваркенский ЦВР»;

1.2. Адрес объекта: 462860 Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Строителей, 8;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, кв.м;

- часть здания 1 этажа, 362,3 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка: да, 1 403 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта ;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июля 2026 года;

1.6. Название организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кваркенский Центр внешкольной работы», МАУДО «Кваркенский ЦВР»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 462860 Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Строителей, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера: образование, организация отдыха детей и их оздоровления;

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по дополнительным программам, услуга в сфере организации отдыха детей и их оздоровления;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Плановая мощность: посещаемость - 90 чел., пропускная – 75 чел.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – отсутствует;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м.;

3.2.2 время движения (пешком) – 3 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У, Г, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (О, Г, У, К)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; временно не доступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения, Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг. В санитарно-гигиенических помещениях – разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки). Установить систему информации на объекте: разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Требуется замена покрытия пешеходных дорожек ведущих к образовательному учреждению; требуется установка прозрачной калитки, на навесных петлях двухстороннего действия; требуется размещение информации об объекте; требуется создание тактильных направляющих на покрытии пешеходных путей, выполняющих предупредительную функцию, на расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,5-0,6м; требуется организация автостоянки и парковки транспортных средств для инвалидов и МНГ.

Входная группа: установить пандус с поручнями на центральном входе, выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверх и вниз шириной 0,6 м, произвести контрастную маркировку крайних ступеней. По краям ступеней, не примыкающим к стенам выполнить бортики высотой не менее 0,2м. Выполнить пандусы с поручнями на запасных выходах левого и правого крыла. Установить навесы и водоотводы на запасных выходах левого и правого крыла. Заменить входные двери размером не менее 1,2м на запасных выходах левого и правого крыла. Установить звуковой маяк у входа.

Зона оказания услуги: Установить тактильную информацию со стороны ручки двери о номере кабинета. Установить перекидные пандусы через порог кабинета.

Пути движения внутри здания:

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;
- нанести контрастную маркировку по периметру окна (раздачи в столовой);
- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
- установить звуковые маяки на пути следования;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Санитарно-бытовые помещения: В гардеробе установить крючки на высоте 1,4м от пола.

Средства информации и телекоммуникации: Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю. Установить текстовые средства связи с «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и маяки, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания	Организационные мероприятия, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на	Организационные мероприятия,

	объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения при выделении денежных средств;

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Председатель комиссии Директор МАУДО
«Кваркенский ЦВР»
Алтаева Г.Л.



Члены комиссии: Председатель Кваркенской
местной организации ВОИ
Агапова В.М.



Председатель ППО
МАУДО «Кваркенский ЦВР»
Бастракова М.С.



Педагог доп.образования
Башанова О.У



Педагог доп.образования
Роон Т.В.



I Результаты обследования:
1. Территория, прилегающей к зданию (участка)
МАУДО «Кваркенский ЦВР», с. Кваркено, ул. Строителей, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	+	+	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте.	Все	Оборудовать доступными элементами информацию об объекте	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	+	+	Отсутствие путей движения тактильной направляющей полосы с высотой рисунка не более 0,025 м.	К, О, С	Установка на основных путях движения тактильной направляющей полосы с высотой рисунка не более 0,025 м.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	+	+	нет	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	+	+	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	+	+	Отсутствие стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Все	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	ТР, Орг.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	+	+	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР	

* - указывается. ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «13» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (выходов) в здание

МАУДО «Кваркенский ЦВР», с. Кваркено, ул. Строителей, д.8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	+	+	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	+	+	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	+	+	отсутствие маркировки перед проёмом всех выходов; тактильной маркировки перед дверным проёмом	С	установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом; размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	ТР, ТСР, Орг.
2.4	Дверь (входная)	есть	+	+	-	-	-	-

2.5	Тамбур	есть	+	+	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСР, Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)	+	+	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «03» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МАУДО «Кваркенский ЦВР», с. Кваркено, ул. Строителей, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание		
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			- отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен; - места отдыха и ожидания для МГН не выделены; - по ходу движения присутствуют элементы выступающие за плоскость стен более нормативных требований. - не организовано донесение информации в доступной форме	Все	- разработать маршрут во все места общего пользования для МГН, или выделить зону общего пользования, максимально приближенную к входу доступному для МГН; - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. При размещении устройств, указателей на	Орг, ТР	

					людям с нарушениями восприятия, с нарушением слуха				отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.6.	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-				-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-отсутствие съёмного пандуса			К,О	- приобрести съёмный пандус	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-			-	-	
3.5	Дверь	есть			Отсутствие обозначения помещений внутри здания рельефными знаками			С	Продублировать информирующие обозначения помещений внутри здания рельефными знаками, разместив их рядом с дверьми со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие оснащения путей тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрашенной поверхностью			С	Оснастить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, а также перед поворотом коммуникационных путей тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрашенной поверхностью	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне								- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)			Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий

к

заключению:

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МАУДО «Кваркенский ЦВР», с. Кваркено, ул. Строителей, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание		
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Для категории (К) недостаточно места для маневра. Отсутствие информирующих обозначений. Отсутствие специальной мебели для МГН	К, О, С , Г, У	Оснащение информирующими обозначениями. Для категории (К) технические решения не возможны		Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			не оборудованы места для лиц с нарушением слуха	Г	в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура) при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.		Орг, ТР

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						в образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, У)			Организационные мероприятия, ТСР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «03» октября 2025 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАУДО «Кваркенкий ЦВР», с. Кваркено, ул. Строителей, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть						
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			- не организованы вешалки на высоте 1,4м от пола	Все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.	Орг,

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДП-И (С, О, Г, У)			Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «03» Октября 2025 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАУДО «Кваркенский ЦВР», с. Кваркено, ул. Строителей, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - отсутствует радиотрансляция в здании.	Все	Обеспечить в соответствии нормативным требованиям - оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - оборудовать радиотрансляцией здание.	Org	
6.2	Акустические средства	нет			- отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах; - отсутствуют рельефные позтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие	С,Г		Ремонт, ТСР, Орг.	
6.3	Тактильные средства	нет				С	- информрующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);	Ремонт, ТСР, Орг.	

				поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров)		- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения СП 59.13330.2016, п.6.5.9; - таблички должны быть контрастного цвета размерами выполненными рельефным шрифтом 50 x 270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм. - нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки; - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ-И (ОГ,У,К)			Организационные мероприятия, ТСП

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: